

УТВЕРЖДАЮ  
 Заведующий  
 МДОУ «Карусель»  
 М.В. Люснутникова  
 «8» / 10 2023 ГОД



ПЛАН

адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения

Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада «Карусель»

(наименование объекта)

№ п/п	Выявленные нарушения и замечания	Мероприятия по временному приспособлению объекта (с указанием срока)	Перечень мероприятий по адаптации объекта	Срок исполнения	Альтернативный способ оказания услуги в случае невозможности адаптации объекта*
1	2	3	4	5	6
1	1.1. На входе на территорию не размещена информация о схеме движения инвалидов по территории.	Текущий ремонт 2025 г.	Разместить информацию.	2025 г.	
2	1.4. Отсутствует пандус (наружный)	Текущий ремонт 2025 г.	Установить и привести в соответствие	2027 г.	
3	2.4. Пороги у наружной двери превышают 0, 014 м.	Текущий ремонт 2024-2026 г.	Привести в соответствие	2024-2026 г.	
4	3.1. Отсутствуют тактильные обозначения	Текущий ремонт 2027 г.	Привести в соответствие	2027 г.	
5	3.2. Нет предупреждающих указателей и контрастно окрашенной поверхности. Ширина лестничного марша 1,05 м.	Текущий ремонт 2023-2028 г.	Привести в соответствие,	2023-2028 г.	
6	3.6. Нет информации для МГН о схеме движения инвалидов по зданию;	Текущий ремонт	Привести в соответствие	2027 г.	

	Маршрут не имеет ровной поверхности, не обозначен знаками; Высота порогов превышает 0,014 м	2027г.	ствие	
7	5.1. Нет специально оборудованного места (туалетная комната) для МГН, размеры 1,1*1,3 м.	Текущий ремонт 2025-2027 г.	Привести в соответствие -установить крючки для одежды, костылей и др. принадлежности -у дверей санитарно-бытового помещения разместить специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,35м. -установить диспенсер для МНГ	2025-2027 г.
8	6.1. Визуальные средства	Текущий ремонт 2024 г.	Привести в соответствие	2024 г.
9	6.2. Акустические средства	Текущий ремонт 2028 г.	Привести в соответствие	2028 г.
10	6.3. Тактильные средства	Текущий ремонт 2025 г.	Привести в соответствие	2025 г.

\* Невозможность адаптации объекта может быть признана в случае принадлежности здания к памятникам архитектуры и при особых технических условиях.